motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny samochodów pojazdów · Ocena stanu technicznego · Kosztorysowanie napraw · Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Wycena Nr: 0247/2020/12 z dnia: 2020/12/11

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka
Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA
Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12
Wersja: Active
Nr rejestracyjny: KR781UY
Rok prod.: 2013
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
VIN: TMBAN6NH3D4026369

Nr INFO-EKSPERT	034-02161
Data pierwszej rejestracji	2013/04/02
Data ważności badania technicznego	2021/03/30
Wskazanie drogomierza	166182 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	NH
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 77 kW (105 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	7	Siedzenia tylne dzielone
2	Głośniki 4 szt.	8	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Kolumna kierownicy regulowana	9	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Kurtyny powietrzne boczne	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zamek centralny
6	Poduszka powietrzna pasażera		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	317
2	Czujniki parkowania - tył	265
3	Klimatyzacja	1 415
4	Koło zapasowe	53
5	Lakier metalizowany	502
6	Radioodtwarzacz CD	310
7	Zamek centralny zdalnie sterowany	127

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (91 mies.)	**22 850 PLN**
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	**- 113 PLN**
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	**2 989 PLN**
KOREKTA ZA PRZEBIEG	**- 3 469 PLN**

KOREKTY RÓŻNE **- 5 119 PLN**

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu	-23.0	-5 119

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.
Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyzą stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17100 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23.0%) 3197.56 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Jarosław Skórka

..... data / podpis

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych 2714 " POLEKSMOT " mgr inż. Jarosław SKÓRKA

pieczeć

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0247/2020/12 z dnia:2020/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU [O]XII-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12

Wersja: Active Nr rejestracyjny: KR781UY Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1. 1



1. 2



1. 3




1. 4

2714 "POLEKSMOT" mgr inż. Jarosław SKÓRKA



1. 5



1. 6




1. 7



1. 8



1. 10




1. 11



1. 12



1. 13



1. 15



1. 20



1. 21




1. 23


RZECZOZNAWCA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
mgr inż. Jarosław SKÓRKA




1. 30




1. 31




1. 32



1. 33



1. 34



1. 35




1. 36



1. 37



1. 38



1. 39




1. 40



1. 41



1. 42




1. 43



1. 44



1. 45



1. 46




1. 47




1. 48




1. 49




1. 50



1. 55



1. 56



1. 59

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
„SOLEX SMOK"
2714
mgr inż. Jarosław SKÓRKA




1. 60




1. 69




1. 70



1. 71



1. 72



1. 73

motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Załącznik 2. do wyceny numer: **0247/2020/12**

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: **Skoda / Rapid**
NR rej: **KR781UY**
NR VIN: **TMBAN6NH3D4026369**

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentacje pokładową pojazdu: Tak
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie

Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzony	Uwagi
Przednia	Lewe	DĘBICA FRIGO	186/60 R15 84T	5	
Przednia	Prawe	DĘBICA FRIGO	186/60 R15 84T	6	
Tylna	Lewe	DĘBICA FRIGO	186/60 R15 84T	7	
Tylna	Prawe	DĘBICA FRIGO	186/60 R15 84T	7	
	Koło Zapasowe	DUNLOP SP SPORT 01	185/60 R15 84H	7	

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych oraz Biegłych "POLEKSMOT" 2714 mgr inż. Jarosław SKÓRKA

T&F Jarosław Skórka


motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak



Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w µm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	100-120	O; R
2.	Błotnik przedni lewy	100-120	O
3.	Słupek przedni lewy	60-80	O
4.	Drzwi przednie lewe	100-120	O
5.	Dach	100-130	
6.	Słupek środkowy	60-80	
7.	Próg lewy	60-80	W (w części srodkowej)
8.	Drzwi tylne lewe	100-120	O
9.	Błotnik tylny lewy	100-120	
10.	Pokrywa / klapa	100-120	
11.	Błotnik tylny prawy	100-120	R,O
12.	Drzwi tylne prawe	100-120	O
13.	Słupek Środkowy prawy	70-90	
14.	próg prawy	70-90	
15.	Drzwi przednie prawe	100-120	O
16.	słupek przedni prawy	70-90	
17.	błotnik przedni prawy	100-120	R

T&F Jarosław Skórka

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 "POLEKSMOT"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	R
2.	Zderzak Tył	W; R

Wcześniejsze naprawy: Nie

Nie

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Zabrudzenie tapicerki foteli	-3
2.	Akumulator nie sprawny	-2
3.	Zabrudzenia tapicerki dachu	-1
4.		
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-17 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) : -6 %

Łącznie korekty różne : : -23 %

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
" POLEKSMOT "
2714
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Zastrzeżenia organizacyjne :

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczona dokumentacje oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badan diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 " POLEKSMOT "
mgr inż. Jarosław SKÓRKA