motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Opinie stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Wycena Nr: 0245/2020/12 z dnia: 2020/12/11

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka
Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA
Model pojazdu: Octavia III 1.4 TSI MR`13
Wersja: Active
Nr rejestracyjny: KR221VH
Rok prod.: 2013
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
VIN: TMBAC7NE3D0024646

Nr INFO-EKSPERT	034-02209
Data pierwszej rejestracji	2013/05/08
Data ważności badania technicznego	2021/04/28
Wskazanie drogomierza	183947 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 103 kW (140 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
2	Głośniki 4 szt.	11	Poduszka powietrzna pasażera
3	Immobilizer	12	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Klimatyzacja	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Komputer pokładowy	14	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Kurtyny powietrzne boczne	15	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	16	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	17	Zamek centralny zdalnie sterowany
9	Poduszka powietrzna kierowcy		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	211
2	Koło zapasowe	65
3	Lakier metalizowany	601
4	Radioodtwarzacz CD	323
5	Światła p/mgielne przednie	98

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (91 mies.)		**31 250 PLN**
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		**1 298 PLN**
KOREKTA ZA PRZEBIEG		**- 4 716 PLN**
KOREKTY RÓŻNE		**- 6 958 PLN**
W tym:	**[%]**	**Wartość [PLN]**
Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu	-25.0	-6 958

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.
Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyzą stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

20900 PLN

(słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 3908.13 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:
Jarosław Skórka

.....
data / podpis

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 " POLEKSMOT "
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

pieczeć

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0245/2020/12 z dnia:2020/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU [O]XII-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Octavia III 1.4 TSI MR`13

Wersja: Active Nr rejestracyjny: KR221VH Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1. 1



1. 2



1. 3




1. 4


mgr inż. Jarosław SKÓRKA



1. 5



1. 6



1. 7



1. 9



1. 11




1. 20




1. 23



1. 30



1. 31



1. 32



1. 33



1. 34

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Kierowców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 "POLEKSMOT"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA



1. 35




1. 36



1. 37




1. 38



1. 39



1. 40




1. 41



1. 42

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Motoryzacyjnych i Maszynowych
2714
" POLEK
mgr inż. Jarosław



1. 43



1. 44




1. 45



1. 69



1. 70



1. 71

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 "POLEKSMOT"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Załącznik 2. do wyceny numer: **0245/2020/12**

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: **Skoda / Octavia III**
NR rej: **KR221VH**
NR VIN: **TMBAC7NE3D0024646**

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentacje pokładową pojazdu: Nie
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie

Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzony	Uwagi
Przednia	Lewe	FULDA KRISTALL	205/55 R16 91T	6	
Przednia	Prawe	FULDA KRISTALL	205/55 R16 91T	6	
Tylna	Lewe	FULDA KRISTALL	205/55 R16 91T	6	
Tylna	Prawe	FULDA KRISTALL	205/55 R16 91T	6	
	Koło Zapasowe				

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 "POLEKSMOT"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

T&F Jarosław Skórka


motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak



Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w µm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	100-120	K, O
2.	Błotnik przedni lewy	100-120	
3.	Słupek przedni lewy	70-90	
4.	Drzwi przednie lewe	100-120	
5.	Dach	100-120	K, O
6.	Słupek środkowy	70-80	
7.	Próg lewy	70-80	
8.	Drzwi tylne lewe	100-120	O przód
9.	Błotnik tylny lewy	100-120	R
10.	Pokrywa / klapa	100-120	
11.	Błotnik tylny prawy	90-110	
12.	Drzwi tylne prawe	90-110	O środek
13.	Słupek Środkowy prawy	60-80	
14.	próg prawy	60-80	
15.	Drzwi przednie prawe	90-110	O środek
16.	słupek przedni prawy	60-80	
17.	błotnik przedni prawy	100-130	

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 "POLEKSMOT"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

T&F Jarosław Skórka

motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	O
2.	Zderzak Tył	R

Wcześniejsze naprawy: Nie

Nie

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Brak możliwosci uruchomienia silnika	-10
2.	Brak możliwosci otwarcia pokrywy komory silnika	-1
3.	Brak możliwości otwarcia pokrywy bagażnika	
4.	Akumlator niesprawny	-2
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-12 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) : -13 %

Łącznie korekty różne : : -25 %

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
"POLEKSMOT"
2714
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

motogrupa.pl
gdy potrzebna pomoc eksperta
Wyceny wartości pojazdów Oceny stanu technicznego Kosztorysowanie napraw Doradztwo techniczne

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

Zastrzeżenia organizacyjne :

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczona dokumentacje oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badan diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 " POLEKSMOT "
mgr inż. Jarosław SKÓRKA