

Złonek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT



Wycena Nr: 0234/2020/12

z dnia: 2020/12/10

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka

Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Fabia II 1.4 MR`07

Wersja: Fun

Nr rejestracyjny: KR138KJ

Rok prod.: 2009

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBFC25JXA3077134

Nr INFO-EKSPERT	034-01318
Data pierwszej rejestracji	2009/09/28
Data ważności badania technicznego	2021/11/19
Wskazanie drogomierza	126563 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	54
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 63 kW (86 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	7	Poduszka powietrzna pasażera
2	Czujniki parkowania - tył	8	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Głośniki 4 szt.	9	Siedzenia tylne dzielone
4	Immobilizer	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Kolumna kierownicy regulowana	11	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Poduszka powietrzna kierowcy	12	Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	138
2	Klimatyzacja	858
3	Lakier metalizowany	278
4	Radioodtwarzacz CD	145

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (139 mies.)	12 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	263 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 419 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	495 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 2 693 PLN

W tym:

Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu

[%]

-19.0

Wartość [PLN]

-2 693

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.

Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyza stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

11500 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 2150.41 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Jarosław Skórka

.....
data / podpis



pieczęć

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0234/2020/12

z dnia:2020/12/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Fabia II 1.4 MR'07

Wersja: Fun

Nr rejestracyjny: KR138KJ

Rok prod.:2009

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1.1



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7




1.10



1.11



1. 12



1. 13



1. 15




1. 31




1. 30

UPRAWNIENIE CZECZOWNAWCA
 do nadzyszenia Rzeczoznawców
 Molacywnylnych i Maszynowych oraz Bieglych
POLECAM
 mgr inż. Jarosław SKÓRKA




1. 32



1. 33



1. 34




1. 36




1. 37



1. 38



1. 39




1. 40




1. 41



1. 42



1. 43




1. 44




1. 45





1. 48




1. 50




1. 51







1. 72




1. 73



1. 74



1. 75



1. 76

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Załącznik 2. do wyceny numer: 0234/2020/12

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: Skoda / FABIA II combi Fun
NR rej: KR138KJ
NR VIN: TMBFC25JXA3077134

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentację pokładową pojazdu: Tak
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.


Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie

Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzon y	Uwagi
Przednia	Lewe	Barum Brilantis	165/70 R14 81T	3	
Przednia	Prawe	Barum Brilantis	165/70 R14 81T	4	
Tylna	Lewe	Barum Brilantis	165/70 R14 81T	4	
Tylna	Prawe	Barum Brilantis	165/70 R14 81T	3	
	Koło Zapasowe	MATADOR Stella	165/70 R14 81T	7	

T&F Jarosław Skórka




Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT


**Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia**

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak



Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w μm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	80-90	O;K;
2.	Błotnik przedni lewy	90-100	
3.	Słupek przedni lewy	60-80	
4.	Drzwi przednie lewe	90-110	
5.	Dach	80-100	O;K;
6.	Słupek środkowy	60-70	
7.	Próg lewy	40-50	R;
8.	Drzwi tylne lewe	70-110	
9.	Błotnik tylny lewy	90-110	
10.	Pokrywa / kłapa	90-100	R;
11.	Błotnik tylny prawy	80-100	
12.	Drzwi tylne prawe	80-105	R;
13.	Słupek Środkowy prawy	50-70	
14.	próg prawy	50-60	
15.	Drzwi przednie prawe	90-110	R;
16.	słupek przedni prawy	70-80	
17.	błotnik przedni prawy	80-100	

T&F Jarosław Skórka



Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT

**Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:**

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	O
2.	Zderzak Tył	R; (na powierzchni zał.)

Wcześniejsze naprawy: Nie


Nie

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Zabrudzenia tapicerki;	-2
2.	Odrpyski na szybie czołowej;	-3
3.	Odbarwienia podsufitki	-2
4.		
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-12 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) : -7 %

Łącznie korekty różne : -19 %

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT

**Zastrzeżenia organizacyjne :**

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.

