

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT

Wycena Nr: 0239/2020/12

z dnia: 2020/12/11

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka

Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KR189VG

Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAN6NH9D4026893

Nr INFO-EKSPERT	034-02161
Data pierwszej rejestracji	2013/04/09
Data ważności badania technicznego	2021/03/17
Wskazanie drogomierza	174019 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	NH
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 77 kW (105 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	7	Siedzenia tylne dzielone
2	Głośniki 4 szt.	8	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Kolumna kierownicy regulowana	9	System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Kurtyny powietrzne boczne	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zamek centralny
6	Poduszka powietrzna pasażera		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	317
2	Czujniki parkowania - tył	265
3	Klimatyzacja	1 415
4	Lakier metalizowany	502
5	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	120
6	Radiodtwarzacz	141
7	Zamek centralny zdalnie sterowany	127

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (91 mies.)	22 850 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 113 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 887 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 938 PLN

KOREKTY RÓŻNE

- 1 734 PLN

W tym:

Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu

[%]

-8.0

Wartość [PLN]

-1 734

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.

Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyza stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

20000 PLN

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

w tym VAT (23.0%) 3739.84 PLN

Wartość określono na podstawie:


- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Jarosław Skórka

data / podpis



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0239/2020/12

z dnia:2020/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR '12

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KR189VG

Rok prod.:2013

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5




1.6




1.7



1.8



1.10



1.11



1.12



1.20



1.21




1.30



1.31




1.32




1.33




1.34




1.35




1.55



1. 56




1. 59



1. 69



1. 70



1. 71



1. 72




1. 73



1. 74



1. 75



1. 76



1. 77



Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Załącznik 2. do wyceny numer: 0239/2020/12

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: Skoda / Rapid
NR rej: KR189VG
NR VIN: TMBAN6NH9D4026893

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentację pokładową pojazdu: Tak
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie

Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzon y	Uwagi
Przednia	Lewe	DUNLOP SP SPORT 01	185/60 R15 84H	4	
Przednia	Prawe	DUNLOP SP SPORT 01	185/60 R15 84H	3	
Tylna	Lewe	DUNLOP SP SPORT 01	185/60 R15 84H	4	
Tylna	Prawe	DUNLOP SP SPORT 01	185/60 R15 84H	4	
	Koło Zapassowe	DUNLOP SP SPORT 01	185/60 R15 84H	6	


członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak



Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w μm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	140-160	O; K
2.	Błotnik przedni lewy	160-180	
3.	Słupek przedni lewy	90-110	
4.	Drzwi przednie lewe	140-160	
5.	Dach	150-170	O; K
6.	Słupek środkowy	90-110	
7.	Próg lewy	90-110	R
8.	Drzwi tylne lewe	140-160	
9.	Błotnik tylny lewy	140-160	
10.	Pokrywa / kłapa	140-160	
11.	Błotnik tylny prawy	140-160	
12.	Drzwi tylne prawe	140-160	
13.	Słupek Środkowy prawy	100-120	
14.	próg prawy	100-120	
15.	Drzwi przednie prawe	140-160	
16.	słupek przedni prawy	100-120	
17.	błotnik przedni prawy	140-160	

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT

**Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:**

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	-
2.	Zderzak Tył	-

Wcześniejsze naprawy: Nie

Nie

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Zabrudzenia tapicerki foteli	-2
2.	Zabrudzenia tapicerki dachu	-1
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-5 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) :-3 %

Łącznie korekty różne : -8 %

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT

**Zastrzeżenia organizacyjne :**

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.

