

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOSNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT



Wycena Nr: 0255/2020/12

z dnia: 2020/12/11

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka

Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12
Wersja: Active Nr rejestracyjny: KR834YW Rok prod.: 2014
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBAN6NH3F4015827

Nr INFO-EKSPERT 034-02161
Data pierwszej rejestracji 2014/11/06
Data ważności badania technicznego 2020/11/06
Wskazanie drogomierza 163551 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu NH
Rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 1197 ccm / 77 kW (105 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	7	Siedzenia tylne dzielone
2	Głośniki 4 szt.	8	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Kolumna kierownicy regulowana	9	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Kurtyny powietrzne boczne	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zamek centralny
6	Poduszka powietrzna pasażera		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	377
2	Czujniki parkowania - tył	314
3	Klimatyzacja	1 214
4	Koło zapasowe	77
5	Lakier metalizowany	579
6	Radioodtwarzacz CD	391
7	Tarcze kół ze stopów lekkich	518
8	Zamek centralny zdalnie sterowany	151

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (79 mies.)	24 850 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	875 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 621 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 5 110 PLN

KOREKTY RÓŻNE

- 5 574 PLN

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Aktualność badań technicznych	-3.0	- 727
Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu	-20.0	-4 847

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.

Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyza stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

18700 PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23.0%) 3496.75 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Jarosław Skórka

.....
data podpis



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0255/2020/12

z dnia:2020/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR'12

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KR834YW

Rok prod.:2014

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1.1



1.2



1.3





1.5



1.6



1.7




1.8




1.10



UPRAWNIENI PRACOWNICY
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 "POLSKA MOT"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA



1. 12



1. 13



1. 15



1. 20



1. 21



2714
 22
 POLSKA
 mgr inż. Jarosław SKÓRKA



1. 30




1. 31



1. 32



1. 33




1. 34

UPRAWNIENY RZECZOWNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
2714 "135" **POLEKSMOT**
mgr inż. Jarosław SKÓRKA



1. 36



1. 37





1. 38



1. 39



1. 40





1. 42



1. 43




1. 44



1. 46



1. 47






1. 49




1. 55




1. 56




1. 60




1. 62




UPRAWNIENY RZECZOZNAWCA
Stowarzyszenia Rzecznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
"POLEKS MOI"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA



1. 70



1. 71



1. 72

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Załącznik 2. do wyceny numer: 0255/2020/12

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: Skoda / Rapid 1.2
NR rej: KR834YW
NR VIN: TMBAN6NH3F4015827

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentację pokładową pojazdu: Tak
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie


Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzony	Uwagi
Przednia	Lewe	DUNLOP SP SPORT01	185/60 R15 84H	5	
Przednia	Prawe	DUNLOP SP SPORT01	185/60 R15 84H	5	
Tylna	Lewe	DUNLOP SP SPORT01	185/60 R15 84H	4	
Tylna	Prawe	DUNLOP SP SPORT01	185/60 R15 84H	4	
	Koło Zapasowe	Bridgestone B250	185/60 R15 84H	7	

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

**Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia**

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak



Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w μm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	120-140	O
2.	Błotnik przedni lewy	130-250	
3.	Słupek przedni lewy	70-80	O; K
4.	Drzwi przednie lewe	130-150	
5.	Dach	100-120	O; K
6.	Słupek środkowy	70-80	
7.	Próg lewy	70-80	R
8.	Drzwi tylne lewe	100-120	O
9.	Błotnik tylny lewy	100-120	
10.	Pokrywa / kłapa	70-90	
11.	Błotnik tylny prawy	120-130	R
12.	Drzwi tylne prawe	100-120	R
13.	Słupek Środkowy prawy	60-80	
14.	próg prawy	60-80	W
15.	Drzwi przednie prawe	120-160	R
16.	słupek przedni prawy	60-80	
17.	błotnik przedni prawy	140-200	O

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

**Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:**

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	-
2.	Zderzak Tył	-

Wcześniejsze naprawy: Tak

Tak

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Zabrudzona tapicerka foteli	-2
2.	Zabrudzenia tapicerki dachu	-1
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : -3 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-14 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) : -3 %

Łącznie korekty różne : : -20 %



Łzłonek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Zastrzeżenia organizacyjne :

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.