

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOSNAWÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Wycena Nr: 0252/2020/12

z dnia: 2020/12/11

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka

Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12
Wersja: Active Nr rejestracyjny: KR830YW Rok prod.: 2014
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBAN6NH1F4016281

Nr INFO-EKSPERT	034-02161
Data pierwszej rejestracji	2014/11/07
Data ważności badania technicznego	2021/11/27
Wskazanie drogomierza	137771 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	NH
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1197 ccm / 77 kW (105 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	7	Siedzenia tylne dzielone
2	Głośniki 4 szt.	8	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Kolumna kierownicy regulowana	9	System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Kurtyny powietrzne boczne	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zamek centralny
6	Poduszka powietrzna pasażera		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	377
2	Czujniki parkowania - tył	314
3	Klimatyzacja	1 214
4	Koło zapasowe	77
5	Lakier metalizowany	579
6	Radioodtwarzacz CD	391
7	Zamek centralny zdalnie sterowany	151

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (79 mies.)	24 850 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	875 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 103 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 3 236 PLN

KOREKTY RÓŻNE

- 1 535 PLN

W tym:

[%]

Wartość [PLN]

Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu

-6.0

-1 535

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.

Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyza stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancją sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

24100 PLN

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto złotych)

w tym VAT (23.0%) 4506.50 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Jarosław Skórka

data / podpis



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0252/2020/12

z dnia:2020/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KR830YW

Rok prod.:2014

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1.1



1.2



1.3





1.5



1.6





1.7




1.8




1.10





1. 12



1. 13



1. 15



1. 20



1. 21



2714
 Stowarzyszenie Rzeczoznawców
 Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
 "POLSKA MOT"
 mgr inż. Jarosław SKÓRKA




1. 23



1. 30



1. 31






1. 32



1. 33





POLEKS MOT

mgr inż. Jarosław SKÓRKA

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Załącznik 2. do wyceny numer: 0252/2020/12

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: Skoda / Rapid 1.2
NR rej: KR830YW
NR VIN: TMBAN6NH1F4016281

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentację pokładową pojazdu: Tak
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.


Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie

Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzon y	Uwagi
Przednia	Lewe	Dębica FRIGO	185/60 R15 84T	6	
Przednia	Prawe	Dębica FRIGO	185/60 R15 84T	6	
Tylna	Lewe	Dębica FRIGO	185/60 R15 84T	7	
Tylna	Prawe	Dębica FRIGO	185/60 R15 84T	7	
	Koło Zapassowe	Bridgestone B250	185/60/15 84H	7	

T&F Jarosław Skórka




Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak



Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w μm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	90-110	O
2.	Błotnik przedni lewy	90-110	R
3.	Słupek przedni lewy	70-80	
4.	Drzwi przednie lewe	90-110	
5.	Dach	90-120	O; K
6.	Słupek środkowy	70-80	
7.	Próg lewy	70-80	
8.	Drzwi tylne lewe	90-110	
9.	Błotnik tylny lewy	90-110	
10.	Pokrywa / kłapa	90-110	
11.	Błotnik tylny prawy	90-110	
12.	Drzwi tylne prawe	90-110	
13.	Słupek Środkowy prawy	60-70	
14.	próg prawy	60-70	
15.	Drzwi przednie prawe	90-110	
16.	słupek przedni prawy	60-70	
17.	błotnik przedni prawy	90-110	

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH**POLEKSMOT****Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:**

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	-
2.	Zderzak Tył	-

Wcześniejsze naprawy: Nie

Nie

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Oberwane wygłuszenie komory silnika	-1
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-5 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) :-1 %

Łącznie korekty różne : -6 %

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Zastrzeżenia organizacyjne :

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.

